

Wiadomości

2015-10-16

Niedopałek papierosa przyczyną pożaru na stacji paliw



W dniu 14.10.2015 w godzinach nocnych na stacji BP Galeria w Płocku doszło do pożaru dystrybutora. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło z powodu wrzucenia niedopałka papierosa przez klienta do kosza przy dystrybutorze.

Dzięki szybkiej reakcji pracowników i straży pożarnej akcja gaszenia pożaru przebiegła sprawnie i nikt nie ucierpiał. Z oględzin miejsca zdarzenia wynika, że w śmietniku prawdopodobnie znajdował się jakiś pojemnik-aerozol, który spowodował rozprzestrzenienie się ognia na dystrybutor. - *Zadziałały prawidłowo zawory bezpieczeństwa i doszło do wypalenia się jedynie niewielkiej ilości gazu pozostałej w węzach i dystrybutorze. Nie doszło do wycieku z instalacji. Dzięki procedurom i systemom bezpieczeństwa sytuacja szybko została opanowana* - mówi Magdalena Kandefer-Kańtoch, rzecznik prasowy BP w Polsce.

[WIECEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne”](#)

[Jeżeli leżą ci na sercu aktualne problemy branży, przyjdź na XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016 w dniach 11-13 maja 2016r. EXPO XXI Warszawa](#)

Organizator:



(opr.pb)

(fot.pixabay.com)

Źródło:

<https://paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/niedopalek-papierosa-przyczyna-pozaru-na-stacji-paliw>